



**Légende**

- Indices de surface (moutonnement, solifluxion...)
- Glissements anciens ou actifs
- Zone d'affondrement potentiel
- Effondrement, suffosion
- Chute de bloc observée
- Affleurement
- Zone de chutes de blocs
- Zone humide
- Axe de débordement
- Crue torrentielle
- Sens de l'écoulement
- Inondation par ruissellement

Inondation liée au débordement d'un ruisseau - 14/11/2002

Inondation par débordement suite à l'obstruction d'une buse

Inondation d'une maison située en contrebas du CD245 suite à l'obstruction d'une buse - 10/02/1990

Glissement de terrain à aval - 11/2002

Coulée de boue qui a atteint la pisciculture - 14/11/2002  
50 m de long, 10 à 15 m de large et 4 m de profondeur

Glissement de terrain sur une surface de 400 m<sup>2</sup> - 1939/1940

Ancienne carrière

Zone de chute de blocs

Inondation par ruissellement 1993

Phénomène de suffosion

Ancienne carrière

Phénomène d'affaissement

Ancienne carrière

Inondation du secteur de la maison familiale - 10/02/1990  
jusqu'à 20 cm d'eau

Phénomène de suffosion

Dépression karstique ou ancienne exploitation d'environ 10 m de diamètre

Glissement de terrain du Suet - 10/1993  
60 m de long sur 15 m de dénivelée

Ruissellement sur le versant et écoulement à caractère torrentiel sur le hameau de Féchy lors des intempéries du 14/11/2002

Eboulement constaté sur la route d'accès aux sources thermales avec des blocs pouvant atteindre 1 m<sup>3</sup>



**CARTE INFORMATIVE DES PHÉNOMÈNES NATURELS PRÉVISIBLES**  
**Commune de Cruseilles**  
 Plan de Prévention des risques naturels prévisibles

